



# Wie man betroffene Feuerlöscher erkennt!

Der Tyco-Konzern wurde darauf aufmerksam, dass eine extrem kleine Zahl von Vorfällen stattgefunden hat, in denen durch Druck erzeugte Spannungsrisskorrosion aufgetreten ist und hierauf scheinbar das Ventil gebrochen ist. Dies führte dazu, dass sich der Ventilkopf durch den Druck unerwartet vom Behälter gelöst hat. Tyco hat hierbei in Erfahrung gebracht, dass Ventile, welche Tyco von einem Zulieferer gekauft hat, nicht den technischen Spezifikationen dieses Zulieferers entsprechen.

Das Risiko eines beschriebenen Vorfalles ist sehr gering, kann jedoch erfolgen, daher nehmen wir diese Vorfälle sehr ernst. Als Sicherheitsmaßnahmen müssen wir Sie bitten, die betroffenen Feuerlöscher nicht zu nutzen, nicht warten zu lassen und/oder die Geräte keinesfalls zu bewegen – und sich zudem als Unfallverhütungsmaßnahme nicht direkt über das Feuerlöscher-Oberteil zu begeben.

## 1 Markennamen

Betroffene Feuerlöscher haben die Markennamen **neuruppin**, Anti Fire System, Blumaco, COSMOS, ELON, Flamefast, Hansa, HAVEN, HBS, Hoenig, Housgard, IBS, Icadis, IFUS, Isogard, Meistar, NWF, Optimal, Skuteng, Stoll, TOTAL, Waßmann.

## 2 Behälterinhalt und Löschmittel: CO<sub>2</sub>

Kohlendioxid-Feuerlöscher mit 2 kg oder 5 kg Inhalt.  
Nur Feuerlöscher mit Kohlendioxid sind betroffen.

## 3 Typ

Die nachfolgenden Typbezeichnungen der betroffenen Feuerlöscher sind unten rechts auf der Handhabung zu erkennen (gilt nur für neuruppin-Feuerlöscher):  
neuruppin **KS 2 BG, KS 5 BG**.

Produkte anderer Markennamen können abweichende Bezeichnungen haben: **K 2 S, K 5 S, K 5, KS 5 F, K 2 A, KS 2, KS 5**

## 4 Ventil

Das Ventil beider Geräte sieht in der Bauform identisch aus. Am Schraubgewinde zur Nebeldüse bzw. zum Schneerohr ist die Nummer 231 am Ventil erkennbar.

**Das Schraubgewinde ist nicht sichtbar.**

## 5 Aluminium

Nur Löschmittelbehälter aus Aluminium sind betroffen (Magnettest), Stahlbehälter sind nicht betroffen.



**neuruppin**

FLN Feuerlöschgeräte Neuruppin Vertriebs-GmbH  
Martin-Ebell-Str. 4 • 16816 Neuruppin  
Kostenfreie Hotline-Nummer: 0800 6645365

Email: [fln@tycoint.com](mailto:fln@tycoint.com)  
Internet: [www.fln-neuruppin.de](http://www.fln-neuruppin.de)



# Erkennen betroffener Geräte!



**DEN FEUERLÖSCHER NICHT ANFASSEN ODER BEWEGEN!**

**Betroffen: 4 Punkte zum Finden ...**

**1**

**2**

**3**

**4**

Das Schraubgewinde ist nicht sichtbar.

Feuerlöschgeräte Neuruppin Vertriebs-GmbH  
16601 Neuruppin • Postfach 1162

## Nicht betroffen:



Nicht betroffen sind die neuruppin-TYPEN, wenn das Schraubgewinde sichtbar ist.

Nicht betroffen sind:

- Auf der grünen Kappe sind Sterne erkennbar.
- Auf der Auslösearmatur oben ist der Schriftzug „CPF“ zu sehen.

